

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Erfarenheter och att försöka fastställa brandorsaken.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Peter Eriksson, brandingenjör, och NN, brandmästare.

OBJEKTET

Husbil av märke X (identifierat märke), årsmodell 2005. Bilen är dieseldrivet.

HÄNDELSEN

Brand i husbil och i samband med det har ett antal fordon som stått uppställda i anslutning till denna fått skador.

OLYCKSFÖRLOPP EFTER RÄDDNINGSTJÄNSTENS ANKOMST

Husbilen helt övertänd vid framkomst samt brand i en mindre båt och en personbil. Tre husvagnar närmast husbilen är påverkade av strålningvärmen. Övertrycksventilen på husbilens gasolflaska har också löst ut.

UNDERSÖKNINGEN

Besök på skadeplatsen den xx-xx-xx. Mätning av skadeområde. Avstånd till brandskadad båt 3 meter. Brandskadad bil 2 m. Värmepåverkade husvagnar 5 meter, 4,5 meter och 3 meter. På platsen i omedelbar anslutning till husbilen kan det även konstateras spår från ett fyrhjuligt fordon, troligen av typ fyrhjulig motorcykel. En hink av typ "murarhink" finns också på skadeplatsen. Från hinken luktar det diesel. Hinken är tagen i beslag av polisen, beslagsnr xxx. Fordonet är dieseldrivet, men ingen åverkan kan hittas på tankklocket som även sitter kvar på plats på fordonet.

SLUTSATS

Brandorsaken och startföremål har ej gått att fastställa. Skadeplatsen är en P-plats med mestadels husvagnar. Avstånden mellan objekten varierar och är överlag mindre än 4 meter. Vid brand är spridningsrisken till intilliggande objekt därför mycket stor.

SPRIDNINGSRISK

Det förelåg en stor brandspridningsrisk till övriga husbilar och vagnar.

ERFARENHETER

Även om platsen inte är en campingplats så bör koloniföreningen sträva efter att utöka avstånden mellan uppställda fordon och husvagnar. En styrelsemedlem i föreningen är uppmärksam på detta och han avser att diskutera detta på nästa styrelsemöte.

RÄDDAT VÄRDE

På plats under händelsen fanns få människor. Det är därför rimligt att utgå ifrån att det hade tagit tid att flytta hotade husvagnar och skapa en fungerande brandgata. Det var ca 20 objekt, husbilar och husvagnar på parkeringen. Vi bedömer att hälften skulle varit förlorade. Kostnad för detta uppskattar vi till ca 1 miljon kr.