

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Räddningstjänsten i X-stads fördjupade olycksundersökning av brand i en moské. Då det finns en klar bild av orsaken, förloppet för händelsen läggs ingen större vikt vid detta. I följande rapport läggs istället tyngdpunkten på moskéns vidare arbete avseende säkerhet och möjlighet att kunna undgå liknande händelser framöver.

OLYCKSFÖRLOPP

Klockan 00.06 fick räddningstjänsten i X-stad larm angående brand i moskébyggnaden vid X-vägen. En förbipasserande ringde SOS då denne såg lågor inne i moskébyggnaden. Krossad fönsterruta och inkastad flaska med brännbar vätska antände ett antal mattor på golvet och rökfylldde moskébyggnaden. Räddningstjänsten kommer till platsen och tar sig in via det krossade fönstret och släcker branden på golvet. Därefter öppnas dörrar i byggnaden för ventilation.

NUVARANDE SÄKERHETSSYSTEM

Det finns kameraövervakning av hela byggnadskomplexet. Inbrottslarm finns installerat i hela byggnadskomplexet. Det finns en brandlarmsanläggning men systemet är inte heltäckande och inte direktkopplat till räddningstjänsten. Upplysta byggnader nattetid.

BRISTER

Kameraövervakning över aktuellt område av moskén var fränkopplat eftersom en provisorisk sidodörr för entré till moskébyggnaden öppnats under byggnationen. Kameror vid den aktuella dörren där branden startade hade valts att kopplas bort. Det automatiska brandlarmet är ej uppkopplat mot räddningstjänsten. Det finns inga rökdetektorer inne i moskén.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

1. Koppla upp alla kameror som har varit eller är avstängda för att få en fullständig kameraövervakning av byggnaderna.
2. Eventuellt bör glasrutorna i moskébyggnaden vara av okrossbar modell. Man bör överväga att i återställningsarbetet montera in okrossbara rutor i de fönster som krossades.
3. Se över automatlarmet avseende exempelvis larmlagring dagtid, koppling till räddningstjänsten samt placering och eventuell utökning av antalet rökdetektorer.