

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Fastighetsägaren hade kommit tillbaka efter en längre tids semester och då vidtagit åtgärder för att höja temperaturen i fastigheten. Fastighetsägaren hade eldat ca 3 timmar i en öppen spis där det fanns en kassett (enligt sotaren var den av märke X) med ett kanalsystem anslutet som fördelade uppvärmd luft till rummen i fastigheten. Kassettanordningen var installerad under slutet av 1970 talet. Det isolerande skiktet bakom kassetten hade under årens lopp försämrats och glödbland uppstått i närliggande brännbart material.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Omfattning vid ankomst**

Rökfylld villa

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Att frilägga murstocken från bjälklaget mellan våningarna och väggen bakom den öppna spisen.

### **Brandförlopp**

Efter ca 3 timmars eldning i den öppna spisen kände fastighetsägaren röklukt och undersökte orsaken till detta. Han kunde då konstatera att det kom rök från väggen i rummet bakom den öppna spisen.

### **Skadeomfattning**

Rökskada och materialskador vid friläggning av eldstad och rökkanaler.

### **Spridningsrisker**

Utan åtgärd spridning till hela fastigheten.

### **Platsbeskrivning**

Friliggande villa i två plan.

### **Primärbrand**

Vägg bakom öppen spis.

### **Brandorsak**

Brister i skyddet mellan braskassett och brännbart material.