

HÄNDELSEFÖRLOPP

Branden upptäcktes av anhörig till restaurangägaren. Kände rökluft och uppmärksammade ägarparet på att det brann i källarplanet. Med hjälp av husets fyra handbrandsläckare lyckades man få bukt med elden. Samtidigt utrymdes huset.

Omfattning vid framkomst

Branden var i stort sett släckt vid räddningstjänstens framkomst.

Räddningstjänstens åtgärder

Lämpning av brandhärden. Ventilation av nedre plan. Frånskiljning av elutrustning.

Brandförlopp

Vid eldning i kamin har fibröst mtrl. antänds av värmeöverföring från rökrör. Inget annat mtrl. har antänds, utan branden släcktes här.

Skadeomfattning

En frysbox, som var placerad intill brandhärden, fick brandskador. Elledningar i närheten skadades också. I övrigt mindre rökskador i hela brandcellen.

Spridningsrisker

Överhängande spridningsrisk till hela bottenvåningen, samt restauranglokalen, som står i öppen förbindelse med denna.

UNDERSÖKNING

Direkt efter branden av Brandingenjör Eva Ljungkvist och Brandinspektör NN.

Platsbeskrivning

En- och en halvplans villa med källare. Fastigheten har tidigare varit inredd som lanthandel. Markplanet är nu restaurang (28 platser) med tillhörande kök. Ovanvåningen fungerar som bostad och källarplanet används endast sporadiskt, den aktuella dagen var den uthyrd för konstgalleri.

Primärbrand

Branden startade i fibröst mtrl. som var placerat med direktkontakt med oisolerat rökrör. När hyresgästen eldade i kaminen, startade branden.

Brandorsak

Se ovan.