

ANLEDNING TILL OLYCKSUNDERSÖKNINGEN

Hur man rostade bröd.

Vilka rutiner som var brukliga vid brödrostningen.

OLYCKSORSAK/TILLBUD

Överrostade brödskivor.

UNDERSÖKNING AV OLYCKS/TILLBUDSFÖRLOPP

Personalen hade (som vanligt) rostat bröd till frukosten och haft en för lång rosttid inställd vilket innebar en rökutveckling som utlöste automatlarmet.

UTVÄRDERING MED PERSONALEN

Vi samlade personal och ansvarig chef för kort utvärdering av det inträffade. Följande diskuterades:

Att brödrostens placering på diskbank under överskåp medförde en ökad risk när

brödskivor kan fastna med brand som påföljd.

Att elanslutning till brödrost var olämplig då sladden hänger ned över brödrosten.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG/REKOMMENDATION

Flytta brödrosten till annan riskfri plats.

Använda lämpligare elanslutning.