

HÄNDELSEN

Fick telefonsamtal från en före detta anställd vid räddningstjänsten om att en bekant till honom hade haft ett tillbud i sin friggebod.

Ägaren till elementet hade tagit bilder som han ville delge undertecknad för att kunna redovisa till någon instans som arbetar med säkerhetsfrågor.

Vid kontakt med ägaren visade det sig att han lämnat tillbaks elementet på inköpsstället som var varuhuset X i X-stad. Tillbudet skall ha ägt rum den xx-xx-xx och av en ren slump skulle han titta till och vattna sina pelargoner som han hade i friggeboden. Elementet använde han till att övervintra sina blommor. När han öppnar dörren till friggeboden är det som om han går in i en bastu. En kraftig värme och en kraftig lukt av bränd plast slår emot honom. När han tittar på sin termometer på väggen så har kvicksilvret slagit i botten och sprängts. Termometern är graderad till + 50 grader C. Enligt ägaren så stod vredet till elementet på den lägsta temperaturen. Vid besöket finns endast brännmärke kvar på linoleummattan efter värmeelementet.

UNDERSÖKNINGEN

Träffade ägaren den yy-yy-yy och fick då överlämnat en cd med medföljande bilder. Har också kontaktat varuhuset X för att eventuellt kunna få klarhet i om man hittat orsaken till varför detta tillbud kunde uppstå. Får till svar att elementet utgått ur sortimentet. Blir hänvisad till inköpare och kvalitetsansvarig på varuhuset X. Söker denne utan framgång. Friggeboden står endast en ½ meter från boningshuset. Väggarna i friggeboden är försedda med enkel gipsskiva 12 mm. Elementets hölje runt själva termostaten är av plast och denna uppvisar smältningsskador. Signallampa/påslagningsknapp är påslaget läge. Säkringarna hade enligt ägaren inte löst ut.

SLUTSATS

Om ägaren inte varit hemma så kunde brand ha uppstått och fått vidare spridning in till boningshuset vilket ligger mycket nära.

ERFARENHETER

Dålig teknisk kvalitet.

ÅTGÄRDER

Brandvarnare för att varselbliva att något hänt samt jordfelsbrytare.



