

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i tvättmaskin, X-vägen i X-by, lördagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN


Mannen i familjen kände lukt av brandrök när han befann sig i lägenhetens kök. Han lokaliserade röklukten till badrummet, när han öppnade badrumsdörren brann det i tvättmaskinen. Mannen stängde dörren och lämnar lägenheten med övriga familjen. Därefter ringde han SOS alarmering. När räddningstjänsten anlände brann det i tvättmaskinen. Branden släcktes med en handbrandsläckare och vatten från släckbil. Tvättmaskinen bars ut i det fria. Villan ventilerades med räddningstjänstens fläktar och saneringsföretag tillkallades. Familjen berättade att man kände röklukt i lägenheten flera dagar innan brandtillfället. Vid dessa tillfällen har tvättmaskinen använts.

UNDERSÖKNINGEN

Bostaden är en hyreslägenhet i ett flerfamiljshus beläget i samhället X-by. Det som har brunnit var en tvättmaskin av märke X (identifierat märke) typ X nummer: xxx. Rök- och sotskador förekom i hela badrummet. Vid undersökningen konstaterades att branden har startat i maskinens programverk. Orsaken till branden är med stor sannolikhet glappkontakt.

ERFARENHETER

- Minimering av rök- och sotskador i övriga delar av lägenheten på grund av att mannen agerar rätt och stänger dörren in till badrummet.



Maskinens programverk.