

HÄNDELSEN

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst brann det i takkonstruktionen runtomkring rökkanalen i hyttdelen.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare tog sig in i fastigheten och släckte branden som var koncentrerad till taket i hyttdelen. Branden eftersläcktes och den brandskadade fastigheten ventilerades.

Brandförlopp

Ägaren smälte glas under natten och fanns i byggnaden för att kontrollera smältningen. Strax före kl 5 upptäckte ägaren att det rök i byggnaden. Han upptäckte att det brann i taket ovan smältugnen. Han försökte släcka med två handbrandsläckare utan resultat.

SKADEOMFATTNING

Totalskada i takkonstruktionen över hyttdelen samt mindre rökspridning till angränsande utrymmen.

SPRIDNINGSRISKER

Spridningsrisk till angränsande delar i fastighet var stor.

PRIMÄRBRAND

Takkonstruktion omkring rökkanal

BRANDORSAK

Konstruktionen omkring rökkanalen från glasugnen var ej anpassad för de höga temperaturer som uppstår vid smältning av glas.