

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i pastakokare, X-gatan i X-stad onsdagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christian Falk, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN


Räddningstjänsten fick in ett larm från SOS alarm, om brand i ett restaurangkök i de centrala delarna av X-stad. Vid framkomst kändes en stickande röklukt från köket och det brann i en elektrisk pastakokare av märke X (identifierat märke). Pastakokaren släcktes av brandpersonalen med kolsyresläckare och bars sedan ut i det fria. Larmet orsakade ett stort räddningstjänstpådrag med tre räddningsenheter, två vattenenheter, två ledningsenheter, höjdenhet, polis, och ambulans.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen framkom att branden med stor sannolikhet startat i maskinens elektriska utrustning. Tecken talar för att ett elfel kan ha orsakat branden. För att få en säkrare bedömning av brandorsaken, rekommenderas att maskinen undersöks av en behörig elektriker eller lämnas till undersökning på statens kriminaltekniska laboratorium.

ERFARENHETER

- Bristande underhåll och rengöring kan ha bidragit till branden.



Anslutningar till värmepatronen uppvisar kolningskador.