

## OBJEKTET

Brand i cell vid häktet. Cellen kan användas för samsittning. Detta innebär att det finns en passage mellan två celler. Passagen har två parallellmonterade dörrar, en från vardera rum. Dörrarna är av massivt trä, 45 mm tjocka. Tätninglistor saknades. Någon brandteknisk klass på dörrarna har ej kunnat fastställas. Cellen var möblerad med en säng, ett skrivbord, en mindre bokhylla och en pall. Dessa möbler var fast monterade i väggen. Sängen bestod av en träram i vilken madrassen var placerad. Väggen utmed sängens långsida och huvudända var beklädda med träskivor. Övrigt material i cellen bestod av sängkläder, madrass av skumgummi, papperskorg av plast, TV-apparat, tidningar samt enstaka klädesplagg.

## HÄNDELSEN

Personal hade hört ljud från cellen. (Det visar sig att en TV-apparat ligger på golvet och är demolerad). Vid kontroll av cellen upptäcktes det att brand utbrutit i sängen. Den häktade står innanför celldörren och röker. Personen evakueras och branden släcks med handbrandsläckare av häktespersonalen. Brandförsvaret larmas för släckning, kontroll och utvädring av brandrök.

## UNDERSÖKNINGEN

Samtal med personal vid häktet, brandförsvaret, och tekniska roteln.

Primärt brandområde: Sängens huvudände.

Startföremål: Sängkläder, madrassen var av typen "flamsäker".

Startutrymme: Cell.

## SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till angränsande cell anses ej föreligga.

## SLUTSATSER

Brand som kunnat få allvarliga konsekvenser för den häktade p g a fördröjning av utlösande av brandlarmet.

## FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att utrymningslarmet aktiveras tidigare. Andra åtgärder som kan säkerställa funktionen av larmet är t ex tätare kontroller, modernare teknik. Införskaffande av madrasser som är svårantändliga.

