

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i byggnad, X-gatan, X-stad.

## HÄNDELSEN

### Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst kl. 00.16 konstaterades följande:  
Mindre brand i källarutrymme.

### Räddningstjänstens åtgärder

Släckning och rökventilering.

### Skadeomfattning

Mindre brandskador på ett bord, rök och sot i lägenheterna ovanför källarutrymmet.

### Spridningsrisker

Om branden ej uppmärksammats så tidigt i brandförloppet hade det troligtvis blivit brand och rökskador i hela huset och även risk för människors liv.

## UNDERSÖKNINGEN

Utförd den yy-yy-yy av brandinspektör NN tillsammans med brandmästare XX.

### Platsbeskrivning

Möteslokal för en förening i källaren.

### Primärbrand

Bordsduk på ett av soffborden.

### Brandorsak

Levande ljus som glömts efter möte den xx-xx-xx mellan kl 18-19, dessa uppgifter kommer från YY som är innehavare av källarlokalen.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER - UTLÅTANDE

Räddningstjänsterna i Sverige informerar mycket om riskerna med levande ljus kring jul och nyår, denna information verkar glömmas ganska snabbt. Själva branden var inte av någon större omfattning men rök och sot letade sig upp genom bjällklaget till ovanförliggande våningar p g a att rörinstallationerna ej var korrekt utförda. Otäta rör genomföringar efter rörstamsbyten gör att brandcellsgränser ej håller tätt. Brandvarnaren var från 1989 och av märke X (identifierat märke), batteriet var friskt men brandvarnaren fungerade endast när den provades mekaniskt. Fastighetsägaren är informerad om problemen och han skall täta rören och byta brandvarnarna. Redogör här för erfarenheter du vill föra vidare

## UNDERLAG

Uppgifter från innehavaren av källarlokalen, lägenhetsinnehavare, saneringsfirma och räddningsledaren.