

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Villabrand på adress X Y-by xx-xx-xx kl xx.xx

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD**

yy-yy-yy av NN, kriminaltekniker och Tommy Broholm,  
Räddningstjänst Z

## **OBJEKTET**

Fristående 1½ plansvilla på cirka 70 kvadratmeter på undervåningen och 50 på övervåningen. Byggt på -50 talet. Utvändigt klädd med träpanel, var inne i slutfasen av en totalrenovering inomhus, dock så klart att mannen som ägde huset bodde där.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Mannen har enligt egna uppgifter tänt ett par ljus och gått och lagt sig i sovrummet på övervåningen, för att titta på TV, har därefter somnat, han vaknar av ett sprakande ljud, då brinner det i TV:n och byrån den står på. Han stiger upp och rusar förbi TV:n för att ta sig ut, tyvärr bränner han sig ganska illa på rygg och axlar, samt under fötterna. Han lyckas dock ringa 112 och larmar. Räddningstjänsten lyckas begränsa branden till i stort sett sovrummet, men övriga huset har fått mycket sot och rökskador.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Brandrummet är illa åtgånget, en hel del tveksamma ( se foto ) elinstallationer upptäcks, både där och i övriga fastigheten, varför misstankarna leder till någon form av elfel. Men både egna undersökningar och konsultation av elektriker visar inga indikationer på att el skulle vara orsaken. Mannens egen utsago om de tända ljusen vid TV : n , samt brandbild och förlopp tyder på att de med stor sannolikhet orsakat branden.

## **ERFARENHETER**

Fastigheten saknade brandvarnare, hade en sådan funnits är jag övertygad om att mannen vaknat betydligt tidigare och därmed kunnat undvika brännskadorna och minska brand och rökskadorna