

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Skorstensbrand

OBJEKT

1 ½ plans byggnad på torpargrund, fasadbeklädnad är eternitplattor.
Bärande stomme och bjälklag är av trä, taktäckning åt tegel.
Brandvarnare finns och fungerar, släckutrustning saknas.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Skorstensbrand

Larmtid: kl. 18:45

Framkomst: kl. 19:05

Larmstyrka: SL-4 Bm Z-stad

SL-4 Bm X-stad på brytpunkt X.

Före framkomst:

Larmet är tvåstationslarm Z-stad, X-stad. X-stad åker till brytpunkt X.

Ägaren var ute och såg att det kom gnistor från skorstenen. Ägaren tog ut rester av brasan på utsidan fastigheten och ringde 112 för att larma. Ägaren avvaktade tills rtj anlände.

Vid framkomst:

SLs inriktning blev att få ner sotarkulan och kättingen i den aktuella skorstenspipan, så att den inte tätnar. rtj rakade ut sotet efter sotelden. Temperaturen på skorstensmuren var inte varm på utsidan (se bildbilaga).

SL informerade att eldningsförbud råder tills sotarmästaren har provtryckt skorsten och ger klartecken för fortsatt eldning.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:20.

Ägaren informerade att sotelden satt vid bjälklaget till våning två.

Ägaren eldar med blandved.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, finns ingen risk för brandspridning till fastigheten.

SLUTSATS

- Skorstensbranden satt vid bjälklaget till våning två.

FÖRKORTNINGAR

rtj = Räddningstjänsten

SL = Styrkeledare heltid

Bm = Brandmän