

HÄNDELSEFÖRLOPP

Boende hade äskat ur vedspisen dagen innan och lagt den varma askan i plasthink. Hinken placerades ute på inbyggd altan. Altanens nålfiltsmatta antändes av den varma askan och branden spred sig till trägolvet. Ägaren upptäckte branden och larmade. Ägaren dämpade sedan branden med vatten från en trädgårdsslang.

OMFATTNING VID FRAMKOMST

Pyrande brand i golvbrädor i altanen.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER

Bröt upp golvet och släckte med vatten.

BRANDFÖRLOPP

Värmeöverföring från den varma askan till plasthinkens hölje. Därefter antändes nålfiltsmatta och golvplankorna.

SKADEOMFATTNING

Mindre brandskador i altanens golvbrädor.

SPRIDNINGSRISKER

Via altanens golv till resten av byggnaden.

UNDERSÖKNING

Räddningsledare Jan-Olof Gustavsson och Lars-E Larsson.

PLATSBESKRIVNING

1-plans friliggande fritidshus i träkonstruktion sammanbyggt med altan.

PRIMÄRBRAND

Plasthink

BRANDORSAK

Värmeöverföring från het aska.