

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i skola.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Jan-Erik Jansson, Brandinspektör

BESKRIVNING AV BYGGNADEN / OBJEKTET

Fristående träbyggnad i ett plan. Placerad på skolgård med övriga skolbyggnader. Br 3 byggnad i en brandcell.

BESKRIVNING AV AKTUELL LOKAL / LÄGENHET

Byggnaden har förskoleverksamhet. Automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten. Brandbelastningen i brandrummet och resten av byggnaden är normal för verksamheten.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten Kl. 17.21

Första fordon ut Kl. 17.23

Framme Kl. 17.28

Avslutat Kl. 18.18

Automatisk brandlarm inkom till SOS. Vid framkomst såg första styrkan från X-by brandstation att det kom rök från förskolebyggnaden. Dörren forserades och inre släckning påbörjades. Då branden var begränsad till ett mindre utrymme kunde den snabbt släckas. Ventilation genom vädring gjorde lokalerna rökfria på ca 10 minuter.

UNDERSÖKNINGEN

Tillsammans med polisen undersökte undertecknad brandplatsen i direkt anslutning till att branden släckts. En fönsterruta mot baksidan av byggnaden har krossats utifrån med hjälp av en trasig handbrandsläckare. Ej sotat glassplitter på insidan och utsidan påträffades. Brandskadan är begränsad till fönsterkarmen där det stod ett antal "kramdjur" uppställda. Några av dem var uppbrända och branden har fått fäste i fönsterkarmen. Troligen har branden anlagts i något av mjukisdjuren. En gardin har brunnit upp. Det fanns leksaker, en soffa, ett bord och ett par bokhyllor i rummet. Dörren till rummet var stängd när rökdykarna kom in. Då det var söndag så pågick ingen verksamhet i eller runt lokalen. Detta skulle troligen ha fördröjt upptäckten av branden.

SPRIDNINGSRISK

Trots att dörren mot rummet var stängd (EI 30) så hade rök trängt ut i förrummet och löst även en rökdetektor där. Troligen spreds röken via ventilationen. Om ingen släckinsats inletts är det mycket sannolikt att branden spridits till hela byggnaden. Det är ca 5 m till närmaste förrådsbyggnad. Även denna byggnad ligger i riskzonen.

SLUTSATSER

Tack vare det automatiska brandlarmet kunde branden begränsas så att det ej blev några större skador. En rapport har sänds till skolans försäkringsbolag.