

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Bilbrand i carport intill villa orsakade spridning in till fastigheten som totalskadades.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst var villan helt övertänd och enligt brandpersonalen såg det ut som en fackla.

Räddningstjänstens åtgärder

Släckningsarbetet påbörjades vid carporten och bilen, sedan efterhand angrepp mot fastigheten och avsläckning på utsida för att sedan avancera in i fastigheten.

Brandförlopp

Bilen fattade av okänd anledning eld och övertändes, rök och brandgaser samlades under carportens tak som var sammanbyggt med fastigheten. Fastighetsägaren, som somnat vid TVn, vaknade av ett knastrande ljud och gick mot entrédörren, han såg då lågor utanför dörren och valde då att gå via kök och tvättstuga för att kontrollera utsidan mot entrén. När han öppnade dörren fick han lågor mot sig och brände sig i ansikte och på händerna. Han tog sig då snabbt ut genom fastigheten och ut på baksidan. När han gick förbi carporten, på väg in till grannen, såg han att taket över carporten vikit sig på mitten. Brandgaserna tog sig sedan in via dörr och fönster in i fastigheten och hade fri passage via öppna dörrar på baksidan. Fastigheten övertändes därefter snabbt av de heta brandgaserna som producerats från bilbranden under carporten.

Skadeomfattning

Totalskada i hela fastigheten.

Spridningsrisker

Villan var en ytterdel i en radhuslänga om sex fastigheter. Mellan fastigheterna fanns en brandmur som gick upp över tak, mindre rökspridning förekom till intilliggande fastighet.

Primärbrand

Bil.

Brandorsak

Får lämnas öppen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

av Kjell-Åke Svensson