

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller under Räddningstjänsten XXs fastställda kriterier för utökad olycksundersökning, eftersom den kunde ha resulterat i allvarliga personskador. Fokus i denna rapport kommer att vara att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna. Utredningen genomfördes utan samverkan med polisen.

## **BYGGNAD/OBJEKT**

Byggnaden som uppfördes någon gång i slutet på 1920-talet i fyra våningar plus källare och inredd vind, innehåller idag totalt 28 lägenheter fördelade på tre trapphus. Våningsbjälklaget består av tvärgående stålbalkar och längsgående träbjälkar. Bjälklagsfyllning är av koksaska (slaggprodukt) som ligger mot papp direkt på spräckpanel. På bjälkarna ligger ett spåntat trägol. Innertaket utgörs av spräckpanel, med puts och röring på vassmatta. Den brandtekniska klassen är att anse som Br1, d.v.s. varje lägenhet skall klara/förhindra brandspridning under minst 60 minuter. Byggnaden totalrenoverades 1997 då även vinden inreddes till lägenheter.

## **UPPTÄCKT SAMT PERSONERS AGERANDE**

Lägenhetsinnehavaren upptäckte att det kom rök från köket och när hon kom in i köket såg hon att det brann på köksbänken under ett av ovenskåpen. Hon sprang upp till en granne som bodde ovanför och berättade vad som hade hänt. Grannen kom ner och slog av huvudströmbrytaren och kunde sedan släcka branden med hjälp av våta badlakan. Brandvarnaren som var monterad i hallen började tjuta en kort stund efter det att lägenhetsinnehavaren hade upptäckt branden.

## **RÄDDNINGSTJÄNSTENS AGERANDE**

Räddningstjänsten fick larm klockan 11.02 om brand i lägenhet. Vid framkomst klockan 11.09 möter grannen upp och hänvisar till en lägenhet på fjärde våningen. Det konstaterades att branden var släckt men att det var brand- och rökskador i köket samt röklukt i övriga delar av lägenheten som bestod av tre rum och kök.

## **ORSAK**

Branden orsakades av att brödrosten av okänd anledning och på okänt sätt har blivit påslagen samtidigt som det har funnits brännbart material alldeles intill, eller på, brödrosten. Om gästvärdaren har påverkat branden har inte kunnat konstateras.

## **SPRIDNING OCH SKADOR**

Brand- och rökspridning inom köket skedde men med relativt små rökskador som följd.

## **SLUTSATSER/ERFARENHETER**

Branden har orsakats av att brödrosten av okänd anledning och på okänt sätt har blivit påslagen. Anledningen till de relativt små skadorna kan tillskrivas ett rådigt handlande från grannen som släckte branden med våta badhanddukar

## **ÅTGÄRDER**

1. Placera brödrosten på sådan sätt att brännbart material inte finns i närheten av rosten. Detta står även i bruksanvisningen för brödrosten.
2. El-sladden skall tas bort från eluttaget då inte brödrosten användes. Detta står även i bruksanvisningen för brödrosten.