

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i företags X lokaler på Xgatan i Xstad.

## **OBJEKTET**

Lagerlokal i 1 plan med kontorslokaler i egna brandceller.

## **HÄNDELSEN**

Efter samtal med flera i personalen som brukade använda uppehållsrummet så trodde alla att elementet inte hade varit inkopplat. Automatlarmets rökdetektorer indikerade och larmade Brandförsvaret. Branden upptäcktes genom ett par fönster i en lastport innan man var framme vid centralapparaten. Branden släcktes initialt genom att fönstren krossades och man släckte utifrån med vatten från släckbil. I ett senare skede släcktes branden helt av rökdykare efter att man fått upp dörrarna till lokalen med nycklar.

## **UNDERSÖKNING**

Var på plats samma förmiddag tillsammans med NN från tekniska roteln. Ett konvektorelement av fabrikatet X hade varit inblandat i brandförloppet. Timer och alla elreglage var helt uppbrända. Från nedre vänstra sidan av elementet ser man ett brand-V.

## **BRANDORSAK**

En orsak kan vara något fel på komponenterna kring timern, eller att elementet till viss del varit övertäckt med något så att termostaten blivit satt ur spel.

## **SLUTSATS**

Det var mycket tursamt att det automatiska brandlarmet blev uppgraderat istället för att som först diskuterades hos företagsledningen: urkopplat på grund av kostnadsskäl.