

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Träbyggnad med tillbyggnadsdel större än ursprunget. Gasolspis och kylskåp ej brandorsak.

Ingen el, batteridrift på belysning. Eldning har förekommit före branden, men branden har inte startat i anslutning till eldstaden.

Polistekniker hade inte varit vid stugan vid första besöket, inga förhörssvar har kommit till min kännedom.

Egen spekulation i nuläget är att olämplig förvaring av aska är orsaken till branden.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Larm om brand i sommarstuga.

Larmet inkom fredagen xxxx-xx-xx, kl. 23:30.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Jan Nordin besökte platsen måndagen yyyy-yy-yy, efter kontakt med kriminaltekniker NN, för en första dokumentation. (Besök ägde också rum zzzz-zz-zz, tillsammans med teknikerna MM och PP).

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Sommarstuga i trä, c:a 15 m², ursprungligen järnvägsvagn, tillbyggnad på baksidan med 19 m², på framsidan en altan av samma storlek.

Gasolspis och gasoldrivet litet kylskåp i köket. Ingen el, batteribelysning.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Ägaren är på besök hos en granne på kräftfest. Eldsken upptäcks bortåt skogen, och man upptäcker att det brinner i sommarstugan. Brandkåren får larmet kl. 23:30, och är på plats 10 min. senare. Stadig nordlig vind, brand ut genom en gavelsida enligt räddningsledaren.

Ursprungsbyggnaden verkade oskadad först, men golvet fick sågas upp under släckningsarbetet. Kamin med skorsten demonterades. Sista fordonet lämnar platsen kl. 03:05.

UNDERSÖKNING

Uppgifter från polisen är bl.a. att ägaren kommit till stugan på morgonen och eldat under dagen.

Räddningsledaren har tillfrågats och berättat sin uppfattning, i samband med att han fick se min fotodokumentation.

Insatsrapportens beskrivande text skriven och kompletterad av Inre befälet, men ingen mer kontakt mellan räddningsledaren och Inre befäl efter upprättandet av rapporten.

Inga brandprover har tagits, då inga kriminaltekniker varit på plats. (Besök 1).

Branden synes ha startat i den tillbyggda delen på baksidan, där vinden låg på.

Taket genombrunnit i den del som verkat vara förråd, likaså golvet. Ett urbränt metallskåp står där, och en gasolflaska ligger på marken. Badrummet i hörnet, norr om förrådet, har både golv och tak kvar. Innanför och väster om förrådet är golvet borta, men taket kvar till största delen.

Se bifogad fotodokumentation, där viss komplettering gjorts efter andra besöket.

SPRIDNINGSRISK

Stor spridningsrisk till gäststuga, drygt 6 m bort i vindriktningen.

Spridning till skogen omkring mindre risk, då det regnat en hel del

tidigare under veckan.

SLUTSATSER

Branden har startat i förrådsdelen av hittills okänd orsak. (Inga uppgifter om hanteringen av aska har framkommit).

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Insatsrapportskrivningen bör förbättras, och innehållet måste verifieras av berörda.

ÅTGÄRDER

Ansvarig för insatsrapporterna på Brandkår X har vidtalats. Kopia av rapporten har sänts till Räddningsverket.