

HÄNDELSEFÖRLOPP OCH OMFATTNING AV BRAND

Brand i bensin under bil i inbyggt garage. Branden begränsades till bilen. Pulver från släckaren orsakade troligen störst skada på bilarna som fanns i garaget. En st veteranbil värde 1.000.000 SEK.

PLATSBESKRIVNING

Villa i 1½ plan. Inbyggt garage.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER

Omhändertagande av den skadade och utrunnen bensinspill. Räddningstjänsten skumbelagde garagegolvet och förhindrade antändning i bensinspillet som fanns på garagegolvet.

BRANDFÖRLOPP

Brand i bensin. Antändes av arbetslampan?

SKADEOMFATTNING

Begränsning till startföremålet.

SPRIDNINGSRISKER

Spridningsrisk i byggnaden var stor. Ventilerade brandrummet och närliggande rum.

UNDERSÖKNING

Vid undersökning av arbetslampan var sladden av tvåledar typ fram till en mellan strömbrytare, sedan originalsladd fram till lampan. Alltså ingen jordning av lampan. Om det fanns någon ev. överledning i lampan eller något statiskt kan detta ha antänd bensinen. Vid praktiskt prov en annan lampa av liknande typ fick vi ingen antändning, när vi sköjde över den med bensin; den bara ångade bort. Glasets temp på lampan var ca: 250 grader.

PRIMÄRBRAND OCH ORSAK


I arbetslampan och sladden till denna p.g.a. brinnande bensin?

BRA ATT VETA

Vid närmare kontroll av bilderna upptäcker jag en rökpipa på golvet.



Startföremålet



Arbetslampan: 250 w