

SAMMANFATTNING

Onsdagen den xx-xx-xxxx kl. 13:00:40 larmas räddningstjänsten i X-stad till Z-stad brand i Villa "Litet larm"

LARM TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN:

Brand i byggnad, Brand- rökutveckling, hus nära intilliggande, inga personer i huset sommarhus står tomt.

HÄNDELSEUTVECKLING FÖRE LARM:

Grannen hade varit inne i huset och slagit på huvudströmbrytaren, ägaren skulle komma och övervara i huset under Valborgshelgen, 1.5 timme senare upptäcker de att det ryker kraftigt inifrån huset. Man larmar SOS och vidare går in och bryter strömmen.

TIDSANGIVELSER OCH INSATSENS GENOMFÖRANDE:

Släckbil XXX och insatsledarbil YYY lämnar X-stadsstationen kl. 13:03:50 man begär även förstärkning från Q-stad och Släckbil QQQ lämnar Q-stadsstationen Kl. 13:11:39 tillsammans med Bil ZZZ. Framkomst med första styrkan på brandplatsen kl. 13:14:45. Styrkan informeras av grannar om tidigare händelseutveckling och rökdykare går in kl. 13:15:00. och släcker av, vädrar ut rök och brandgaser, man lösgör taket över kylskåpet där man upptäcker glödbland med värmekamera samt lätt vattenstrilning på intilliggande inventarier med glödrester.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER OCH SAMMANFATTNING:

Efter blottläggning av brandrester och rekognoserat förloppet i brandbilden kommer jag fram till att kylskåpet är anstiftaren till branden. Startrelä till kylskåpet är bland annat utbrunnet och skador på intilliggande vägg etc. utgör bevisningen, om man sedan lägger till att skåpet startade upp efter det stått strömlöst under en längre tid. Det inte ovanligt att liknande fel sker efter avfrostning eller annat avstängt uppehåll. Kylskåp Atlas MXM-1806-62(R) ca: 2-3 år

Kurt Olsson
Olycksutredare