

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Rökutveckling i Villa, med en handikappad person.

OBJEKT

1 ½ plans villa, platta på mark. Bärande stomme och bjälklag är av trä. Taktäckning är betongpannor. Stående ytterpanel av trä. Uppvärmning är direktverkande el. Brandvarnare finns i trappan till våning två.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand/rökutveckling i villa
Larmtid: kl. 03:37
Framkomst: kl. 03:55
Larmstyrka:
SL-4 Bm X-stad
Ambulans

Före framkomst:

Larmet är tvåstationslarm X-stad och Q-stad som åker till brytpunkt Z-stad.

Hemtjänstens nattpatrull besökte ägaren i sin villa. Det luktade brandrök och de hörde ett sprakande ljud som de lokaliserade till ett direktverkande el-element i köket under fönstret. Hemtjänstpersonalen letade upp el-centralen och bröt strömmens i huvudströmbrytaren. Personalen ringde 112 för att larma.

Vid framkomst:

När räddningspersonalen anlände var det mycket lite rök i fastigheten och det fanns ingen belysning. Räddningstjänsten kopplade bort den aktuella elementen, så att strömmen kunde slås på igen. Nattpatrullen hade telefonnummer till en anhörig som kontaktades och anlände till fastigheten. Den anhörige fick ligga kvar för att vara på den säkra sidan.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xxxx kl. 10:30. När jag anlände fanns hemtjänsten i fastigheten och visade vilket el-element som hade orsakat händelsen. Kunde konstatera att el-elementen var bortkopplat, men det syntes inga skador utvändigt. Jag kontrollerade brandvarnaren och den fungerade utmärkt. Ägaren kan inte förmedla sig eller gå, personen är sängliggande. Det har varit ett mycket rådigt ingripande av nattpatrullen.

Fabrikat el-elementet:

Nobö Fabrikker AS - Norway

Typ P31 4210

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, finns stor risk för brandspridning till:

- Kan inte utesluta att om ingen ingripit hade en brand uppkommit i väggen bakom el-elementet.
- Kan inte utesluta att ägaren hade fått stora skador till följd av rök och brand.

SLUTSATS

Ett elfel i direktverkande el-elementet.

FÖRKORTNINGAR

SL = Styrkeledare heltid

Bm = Brandmän

BRANDUTREDARE
Sven-Erik Andersson
Brandinspektör