

Lägenhetsbrand

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Svante Pettersson

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Defekta elartiklar skall ej vara anslutna. Brandvarnare är ett utomordentligt ”verktyg” för tidig upptäckt.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i badrum troligtvis orsakad av hårfön

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Branden utbröt i en lägenhet innehållande ett rum och badrum.

Lägenheten är inrymd i en flerbostadshus bestående av ca. 40 mindre lägenheter. Byggnaden uppfördes år 2006.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

En granne i huset uppger att hon väcktes av utrymningslarmet. Hon springer ut i korridoren som var rökbemängd. Tillsammans med boende i huset lokaliserade de röken som kom från en av lägenheterna. Ingen person befanns i lägenheten. Telefonkontakt togs med lägenhetsinnehavaren som skyndsamt begav sig till lägenheten och själv överlämnade lägenhetsnyckel till brandförsvarets personal. Lägenheten var helt rökfylld. Rökdykarna konstaterade att det brann i badrummet och främst i kläderna som var placerade i två pappkartonger på tvättmaskinen. Branden släcktes och brandrök ventilerades.

UNDERSÖKNING

Undersökning på brandplatsen utfördes två gånger.

Lägenhetsinnehavaren uppger att hon ej varit i bostaden under kvällen. Tvättmaskinen var ej påslagen. Hårfönen fungerade ej sedan 3-4 dagar, den var ansluten i vägguttaget.

Fönen inköptes under 2008 vid Claes Olsson, pris ca. 2-300 kronor.

Hårfönen har det ej kunnat undersökas p.g.a. att den var totalt brandskadad.

Dialog har förts med fastighetsägare och el-expertis. Elektriker har på uppdrag av fastighetsägaren kontrollerat samtliga kopplingsplintar till tvättmaskinerna och ej funnit några defekter.

Primärt brandområde

Ovanpå tvättmaskin

Startföremål

Troligtvis hårfönen

Startutrymme

Badrum

SPRIDNINGSRISK

Till lägenheten

SLUTSATSER

Troligtvis har branden startat i hårfönen. Denna slutsats grundar sig på brandbilden och att det ej funnits några defekter på kopplingsplintarna till tvättmaskinen.

FÖRSLAG/ÅTGÄRDER

Elektriska artiklar som uppvisar någon form av fel skall omedelbart

kopplas bort från strömkällan.

Kontroll och eventuell reparation bör/ska utföras av sakkunnig.