

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Eva Ljungkvist Stf Räddningschef

SAMMANFATTNING

Huset är byggt 1947 och består av tre lägenheter. Väggar och bjälklag består av betong. Översta lägenheten är i samma brandcell som vinden och trapphuset. Otäta genomförning finns mellan nedersta lägenheten och trapphuset. Kvarglömda köttbullar på spisen har orsakat branden. Risk förelåg för rök- och brandspridning till lägenhet på tredje våning, till vindsdelen och till trapphuset. Risk förelåg för rökspridning till lägenhet på första våningen. Risk förelåg för inneboendes liv och hälsa.

PLATSBESKRIVNING

X-gatan 10 är byggt 1947 och består av betongbjälklag och -väggar. Från början fanns det 5 lägenheter som med tiden har gjorts om till 3 st. Nuvarande ägare köpte huset i oktober 2007 och renovering och en tillbyggnad pågår. Det finns både vind och källare. På 1:a våningen bor ingen för tillfället. På 2:a våningen har hyresgästen flyttat ut. På 3:e våningen bor en man. Översta lägenheten har en oklassad dörr mot trapphuset och mot vindsdelen. Lägenheterna på de övriga planen har brandklassade (B30) dörrar mot trapphuset. Lägenheten på första plan har otäta kabelgenom-förningar till trapphuset. Inga brandvarnare fanns i huset vid brandtillfället.

HÄNDELSEFÖRLOPP OCH OMFATTNING AV BRAND

En man skulle steka köttbullar på morgonen men somnade ifrån spisen och stekjärnet. Grannen i lägenheten under uppmärksammade att det rök kraftigt från fönstret och ringde SOS. Sedan sprang grannen upp till aktuell lägenhet och mötte innehavaren i trapphuset. Grannen gick in i köket och såg stekjärnet på spisen med köttbulerester. Grannen släckte med vatten.

Räddningstjänstens åtgärder

Räddningstjänsten öppnade upp alla fönster i lägenheten och ventilerade ut röken. Mannen transporterades till sjukhus för kontroll.

BRANDFÖRLOPP OCH SKADEOMFATTNING

Brandorsaken var kvarglömd mat på spis och rök spred sig till brandlägenheten och ut genom öppet fönster och trapphus. Inga brandskador, förutom på stekjärn och köttbullar, har noterats. Rökklukt och mindre sotning i kök uppstod.

SPRIDNINGSRISKER

Risk förelåg för rökspridning till lägenhet på tredje våning, till vindsdelen och till trapphuset och lägenhet på första våningen. Risk förelåg för brandspridning till lägenhet på tredje våning, till vindsdelen och till trapphuset. Risk förelåg för inneboendes liv och hälsa.

UNDERSÖKNING

Eva Ljungkvist gjorde platsbesök två gånger. Andra tillfället gjordes tillsammans med fastighetsägaren. Intervju även med styrkechef NN som var på insatsen.