

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Objekt: Stadshotellet

Larmtid: Söndag 2008-07-20 kl. 14:03

Företag: Stadshotellet i X-stad AB

Fastighetsbet: Tellus 1

Adress: Y-gatan 27

Ort: X-stad

Polis nr: Inget

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Automatiskt brandlarm Stadshotell X-stad, för att fastställa orsaken till brandlarmet.

OBJEKT

Objektet är byggt ca 1929 och har heltäckande brand- och utrymningslarm. Objektet har fyra våningsplan och vindsplan med hel källare.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Automatiskt brandlarm

Larmtid: kl.14:03

Framkomst: kl.14:08

Larmstyrka: SL-4 Bm X-stad

Före framkomst:

En gäst hade rökt på ett rum som inte är för avsedd för rökning. Städerskan hade iordningställt rummet och skulle ställa in en röksaneringsmaskin i rummet, för att ta bort cigaretröklukten. Efter en stund utlöste automatiska brandlarmet.

Vid framkomst:

SL kontaktade reception och gemensamt gick till centralapparaten. Larmet kom från våning 3 och rum 312. Där hade detektor nummer 026 aktiveras. När rökdykarna anlände till det aktuella hotellrummet, lyste larmlampan ovanför dörren till rummet. Rökdykarna upptäckte en röksaneringsmaskin som stod på golvet och som det rök ifrån. Anslutningskabeln togs bort från röksaneringsmaskin och röken avtog. På golvet fanns en liten sot- och värmeskada. Hotellrummet vädrades och händelsen överlämnades till hotellpersonalen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den åå-åå-åå kl. 10:00. Brandlarmet kom från våning 3 och rum 312, som är en egen brandcell. Röksaneringsmaskin har stått på golvet och varit ansluten till ett vägguttag för 220/230 V. På golvet där röksaneringsmaskinen har stått hittades ett litet märke av värmeskada.

Röksaneringsmaskins prestanda:

Modell: MAS 400

Serie nr: 11284

Tillverkat: 2002-06-07

Hotellägaren säger att han inte har genomfört någon service.

Röksaneringsmaskin används ca 1-2 gånger i veckan (kan bli fler gånger). Om röksaneringsmaskin har tappats har inte framkommit, utan den har fungerat klanderfritt. Hotellägaren har inte hittat någon broschyr på röksaneringsmaskin. Jag fick låna röksaneringsmaskinen och skruvade isär den, men kunde bara konstatera någon form av elfel. Röksaneringsmaskin var dammig inuti (se bildbilagan). Jag lämnade tillbaka röksaneringsmaskinen, för att Hotellägaren ska skicka ned röksaneringsmaskin till företag Y.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, fanns mycket liten risk för brandspridning till golvet och till rummet i övrigt.

•Ingen personskador har uppkommit.

SLUTSATS

•Någon form av elfel i röksaneringsmaskin.

- Inga personer i hotellrummet.
- Sanering av cigaretttrök på det aktuella rummet vid händelsens upptäckt av rökdetektor som aktiverades.

FÖRKORTNINGAR

SL = Styrkeledare heltid och Räddningsledare

Bm = Brandmän

SÄNDLISTA

Ulf Erlandsson SRV

företag Y

Ägare Stadshotellet

X-stad kommun

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson

Brandinspektör

UTREDNINGEN ÄR GRANSKAD AV


David Widlund

Brandingenjör

Södertörns brandförsvarsförbund



Röksaneringsmaskinen är isärtagen.



Här syns skadan till rökutvecklingen.