

BRANDUTREDNING

Räddningstjänst
Datum: xx-xx-xx

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anledning till undersökning: Villabrand X-vägen Y-by.
Datum: yy-yy-yy
Klocka: 07:28
Startutrymme: Sovrum
Startföremål: Ej fastställt.
Brandorsak: Ej fastställt.

Räddningstjänst
Lars-Inge Wahlström
Brandmästare

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polismyndigheten begär assistans vid utredning av villabrand.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Räddningstjänstens brandutredare Lars-Inge Wahlström.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

En villa uppförd 1 ½ plan. Stomme och bjälklag i trä. Yttre beklädnad i träpanel, taket består av tegelpannor

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning Kl. 07:32
Framkomst Kl. 07:44
Larmstyrka Z-stad heltid 1+6 man bil 408, 401, 404. B-by deltid
1+4 Bil 431, 435

FÖRE ANKOMST

Är en granne som upptäcker att det ryker från grannvillan. Denne larmar då räddningstjänsten.

VID ANKOMST

Hänvisar till insatsrapporten. Ingen person kommer till skada.

UNDERSÖKNING

Påbörjas samma dag efter släckning. Där vi kan konstatera att branden har startat i sovrummet. I övrigt har villan sot och värmeskador. Sovrummet har en total brandskada och är jämt fördelat. Den säng som räddningstjänstpersonal lyfte ut är madrass bortbränd endast metall skelett. Sängstomme av trä är jämt brännskadad runt. Finns några lägre brandskador i sovrummet. på vardera sida om sängen, men det kan ej konstateras om branden startat där. Finner ett stearinljus på golvet till vänster där säng varit placerad. Kan inte fastställa om det är orsaken. Garderobsdörrar har krackelerat på ytan svårt att säga om branden startat där, möjligt att det är lite mer renbränt i taket ovan fönster bredvid garderober, dock inget som vi kan säga att det är där det börjat. Efter förhör med innehavaren som polisen har gjort så kan hon inte påminna sig vad som kan vara orsaken. Hon hade på morgonen tänt en brasa i öppna spisen som är belägen i vardagsrummet. Men inget samband med branden som vi ser det. Polis var på plats vid ett senare tillfälle men kunde inte få fram något mer. Är tur att branden upptäcks så pass tidigt, annars hade villan blivit totalförstörd med den framkörningstid som är.

SPRIDNINGSRISK

Branden hade kunnat sprida sig till hela villan dels genom fönster och till takfot. Vidare till hall och övriga delar i huset genom att det saknades en dörr till sovrummet. Villan har också gips i väggar och tak har också förhindrat spridning.

SLUTSATSER

Vi kan ej fastställa brandorsaken.