

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Objekt: Villabrand

Larmtid: Torsdag xx-xx-xx kl. 00:41

Företag:

Adress: F-gatan 7

Ort: S-by

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand

OBJEKT

Villa med stomme och bjälklag i trä, källaren har betongvalv. Vind och taktäckning av betongplattor hel källare med pellets som uppvärmning. Fasaden är tilläggs isolerad med spikmexi. Villan har påbyggts åt söder, när påbyggnaden är genomförd har jag inte fått fram.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 00:35

Framkomst: kl. 00:43

Larmstyrka: IL K

SLD-4 BmD S-by

SL-4 Bm H-stad

SL-4 Bm K-stad på brytpunkt Bodalen

Före framkomst:

Larmet är tvåstationslarm med automatik från S-by och H-stad samt K-stad åker till brytpunkt. En granne boende åt norr hörde och såg ljusskenet från brandfastigheten. Grannen kontrollerade var ljusskenet kom ifrån. Det kom från brandfastigheten och grannen ringde 112 för att larma.

Vid framkomst:

S-by var först på plats och såg att det var full utvecklad brand på altanen och i huset. Inriktningen blev livräddning, för att kontrollera om det fanns någon kvar. Grannen kom ut och sa till SLD att det inte bor någon där. Fortsatt släckning skedde utifrån. IL och H-stad anlände till brandplatsen. S-by angrep framsidan, medan H-stad angrep baksidan. En annan granne boende åt väster ringde ägaren om att det brann i huset och ägaren kom till brandplatsen. Branden släcktes och eftersläckning skedde tills ägaren tog över brandplatsen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:00. Ägaren uppger att han kl. 10:30-11:00 hade eldat i pannan med ved. Vid ca kl. 20:00 hämtade frun kläder från huset, barnen sprang in och hämtade kläderna medan frun stannade i bilen. Ägaren hade några små lampor tända när ingen var på plats. Så att det skulle se bebott ut. Varken eldningen i pannan eller lamporna har inte med brandstarten att göra. Brandstarten är på altanen vid eller på hammocken. Branden har gått in i fastigheten via takfoten och vinden, ned till boendet. Brandprover har tagits på brandresterna på och under altanen och skickats till SKL för analys. Fastigheten är totalskadad, taket har rasat in. Källaren är intakt och garaget.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, hade ingen brandspridning skett.

SLUTSATS

- Brandstarten är på altanen, på eller vid hammocken.
- Värmepannan har ingen med brandstarten.

- Elen kan uteslutas som brandstiftare.
- Det finns ingen naturlig brandstiftare i brandområdet.

FÖRKORTNINGAR

IL = Räddningsledare
SL = Släckningsledare
Bm = Brandmän
SLD = Släckningsledare deltid
BmD = Brandman deltid

SÄNDLISTA

Ulf Erlandsson SRV

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson
Brandinspektör