

## **BESKRIVNING AV BYGGNADEN**

3 vånings putsad villa i Xstad.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Larm till räddningstjänsten: 10:26

X brandstation ankom: 10:42

Y brandstation ankom: 10:48

Räddningstjänst avslutas: 11:29

Brandinspektör på plats: 11.30

Villan hade ett brandlarm kopplat till ett vaktbolag. De fick in ett larm och kontaktade ägaren. Ägaren åkte direkt hem. Under tiden ringde ägaren en granne som kontrollerade om det brann. Han såg att köket var rökfyllt. Därefter larmades brandförsvaret.

När ägaren kom hem tog han en pulversläckare (6kg) som stod i hallen, gick fram emot köksingången och riktade pulvret mot den brinnande diskmaskinen. Branden slogs ned. När Y brandstyrka anlände släckte de ned ordentligt och vädrade ut röken. Skadorna begränsades till en brandskadad diskmaskin samt bänkskåpen runt om. I övrigt behövdes sanering från rök och pulver. Försäkringsbolaget kontaktades via restvärdesledare för sanering av villan. De beräknar ca 2 månader till saneringsarbetet.

Diskmaskinen: Bosch SGU 47 M 05 köpt 2004.

## **UNDERSÖKNINGEN**

-Platsbesök med dokumentation.

-Samtal med räddningsledare, rökdykare och ägarparet.

-Samtal från Bosch servicechef Sverige De har även hämtat maskinen för en egen teknisk undersökning. (Återkommer till undertecknad om de hittar något.)

## **ERFARENHETER**

Väl satsade pengar på brandlarmet. Utan detta har vi troligen fått en totalbrand i villan.