

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Klockan 04:09:49 inkommer till Xstads räddningstjänst larm om brand i byggnad. Vid framkomst kan räddningstjänsten konstatera att en utvecklad brand pågår i ett uterum som är sammanbyggt med boningshuset. Släckning av branden har påbörjats av ägaren till huset, dels med hjälp av en skumsläckare samt en CO2 släckare. Räddningstjänsten genomför en pulverchock, därefter släcks branden med hjälp av vatten från släckbil. Säkring av boningshus genomförs genom att slangledningarna läggs på både bottenplanet men även på plan två som inrymmer bl.a sovrums. Akut restvärde inleds med hjälp av PPV ventilation.

Fastighetsägaren uppger, att vid hemkomst den aktuella dagen klockan 20.00 tömdes aska från spisen i en trälåda. Meningen var att därefter tömma ut askan på en närliggande åker. Innan han gick ut, ställde han trälådan med askan i uterummet direkt på trägolvet. Han uppger, att det hade förflutit två hela dagar efter senaste användningen av sin spis. Då han tömde askan, kunde han inte märka att askan var varm. Därefter blev trälådan stående i uterummet.

## **BRANDFÖRLOPP**

Ägarna till fastigheten väcks av att brandvarnaren på bottenvåningen tjuter, då man beger sig nedför trappan möts man av röken, detta resulterar i att mannen fortsätter ned på bottenplanet som är helt rökfyllt medan kvinnan återgår till sovrums. Därifrån kan hon konstatera att det är helt "orange" färg i uterummet. Mannen påbörjar bekämpning av branden med dels en CO2 släckare, men även med en skumsläckare. Han upplever dock att invändig bekämpning ej når önskat resultat, utan beger sig på utsidan av uterummet för att via detta håll försöka komma åt branden och nå ett bättre resultat. Då han öppnar till uterummet är släckarna helt tömda, detta får honom att åter stänga dörren och bege sig tillbaka in i fastigheten för att hjälpa ned sin sambo från första planet i fastigheten. Dom utrymmer via den invändiga trappan som nu är helt rökfylld, väl i säkerhet i det fria inväntar dom räddningstjänsten som larmades av sambon.

Räddningstjänsten påbörjar bekämpningen av branden genom att pulverchocka branden med hjälp av två stycken pulversläckare, därefter vattenbegjuts de av branden utsatta områdena i utbyggnaden, även håltagning av golv genomförs. Ventilering med hjälp av PPV fläktar vidtas i fastigheten. Räddningstjänst avslutas och dokumenteras, ansvaret överlämnas till fastighetsägaren.

## **SKADEOMFATTNING**

Skadorna till följd av branden blev mindre brandskador i uterummet omkring 5m<sup>2</sup> av golvet med tillhörande golvbjälkar, rökskador dels i uterummet men även på bottenplan med viss spridning upp till första planet kunde konstateras.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Risk för brandspridning förelåg i första hand till att hela uterummet skulle bli involverad i branden. Brandspridning förelåg även till den övriga fastigheten detta då ingen brandsektionering finns mellan uterummet och fastigheten. Rökspridning hade ägt rum till den övriga fastigheten.

## **UNDERSÖKNING**

Ägde rum xxxx-xx-xx (ca en och en halv månad efter branden) klockan 13.15, detta tillsammans med fastighetsägaren.

## **Platsbeskrivning**

Fastigheten är en byggnad i två plan med källare, byggnaden är en betongkonstruktion med plåtklädd fasad. Bottenplanet inrymmer vardagsrum med kök samt hall, från hallen går en trappa upp till plan ett, detta inrymmer bl.a sovrums. Bägge personerna vistades i sovrumsmet då branden startade. Uterumsmet är sammanbyggt med bostadshuset där en sk altandörr i glas vetter ut mot uterumsmet, uterumsmet mäter ca 3 meter bred samt ca 9 meter långt. Hela fastigheten är friliggande.

### **Primärbrand**

Primärbrandområde är uterumsmet.

### **Brandorsak**

Varm aska i kombination med trälåda som ställts på ett trägolv.

### **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

- Kunskapen bör ökas i avseende till riskerna med att aska ur spisar el likn installationer. Detta bör på något sätt informeras av sotningsväsendet ex då en brandskyddskontroll skall genomföras, vid denna information bör man även upplysa om vilka kärl som är lämpliga att förvara askan i till den är placerad på en ur brandsäkerhet lämplig plats.
- Att man har fungerande brandvarnare i sitt hem. Brandvarnaren i detta fall räddade med största sannolikhet livet på två personer.
- För räddningstjänsten: Personalen måste ge Insatsledaren alt styrkelledaren utrymme i form av tid, för att genomföra sin OBBO samt uttala sin första order/inriktning på insatsen.
- Öva personalen i att se vikten av att invänta en order.
- En bra dokumentation gjordes av räddningstjänsten!