

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i gammal industribyggnad används nu som bilgarage.
Polismyndigheten begär assistans vid utredningen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström Räddningstjänsten och AA från polismyndigheten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

En gammal industribyggnad som i del av byggnad nu används som garage. En tegelbyggnad som är byggd i etage. Totalt 85 m lång och 25 m bred. Garaget har ett mått på 30 m långt 25 m brett. Det är sedan indelat i fyra lika sektioner på bredden. I garaget står ca 15 bilar av olika modeller en del importerade från Japan Värdet är miljonbelopp. Delning av garaget är mest provisoriskt med nät, skivor och presenningar.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning Kl. 18:15 Framkomst Kl. 18:23 Larmstyrka Ett befäl bil 408

Före ankomst

Är innehavare av garaget som anländer för att meka med sina bilar. Upptäcker då att allt i stort sett är svart av sot. Men det finns ingen rök och ingen värme. Man kollar upp sina delar i garaget. Det finns ingen brand den har självslocknat. Kontaktar därefter räddningstjänsten som åker dit för undersökning.

Vid ankomst

Kan bara konstatera att branden har självslocknat. Kontakt tas med RVL genom SOS men eftersom man inte vet när branden varit så åker inte RVL ut. Genom SOS tas kontakt med försäkringsbolag angående innehavarna för att hjälpa dessa. I övrigt göres ingen insats.

UNDERSÖKNING

Inleds dagen efter Kl. 10:45 En del av innehavarna är på plats och öppnar. När vi tittar in så är det mycket sotigt i hela garaget. Det syns väldigt väl var man har gått i garaget då det är sot överallt. Vi blir visade till platsen där branden varit. I denna sektion är det sex bilar placerade, (ca. 6 m. x 30 m.) Är ett område på ca 1,5 x 1 m. golvyta, mot en vägg med spånskivor och nätstaket. På golvet har det enligt innehavarna varit placerat en plastfront för bil, instrumentbräda och högtalare. Det mesta av detta har bestått av plast. Av olika omständigheter har branden självslocknat. På väggen ovanför finns ett eluttag, det har inte varit något kopplat till detta. Funderingar på hur det har startat diskuteras. Enbart befintlig belysning är inkopplad, de har inte använt någon form av olja eller brandfarlig vara. Vi är frågande till hur det har startat. Vi kan lokalisera en ventil i väggen som är placerad mitt emot där branden har varit. Eftersom det varit nyår så kommer tankarna in på raketer. Enligt innehavarna har den lucka av plåt som är vid ventil varit fastsvetsad punktvis. Den verkar nu vara uppbruten, (visas på foto) Vi börjar att frilägga runt platsen för att försöka finna något men lyckas inte. Sedan tar vi oss ut för att underöka utsidan där ventil finns placerad. Där hittar vi rester av raketer, vinbox och cigarettfimp. Fimpen tar polisen hand om och sändes till SKL. Vi kan bara spekulera i raket som orsak.

SPRIDNINGSRISK

En brandspridning har kunnat skett till de bilar som varit placerade i garaget men av olika omständigheter har branden självslocknat.

SLUTSATSER

Brandorsaken kan ej fastställas. Den cigarettfimp som SKL fick att undersöka gav träff på en person. Vår teori blir att det kan vara raketer som är orsaken.

ERFARENHETER/FÖRSLAG

Raketer har ställt till många gånger. Samtidigt verkar försäljningen och användandet öka i omfång. Tycker att det skall till någon reform eller liknade. För som det är nu skjuts det överallt.