

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Branden orsakad av en lampa som inte var försedd med skydd över lampgloben. Lampan skall normalt vara försedd med glaskupa, men den hade enligt ägaren gått sönder. Lampan var placerad på soffans ryggstöd eller på kuddarna. Lampan hade av någon anledning vält och hamnat mot soffans tyg och antänt materialet. De boende i lägenheten ovanpå brandlägenheten kände av rökluften och larmade via SOS alarm Brandvarnare fanns i lägenheterna men de hade enligt rökdykare och den larmande inte utlöst. Brandvarnarna sänds till Ulf Erlandsson för vidare utredning.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Omfattning vid ankomst**

Rök och eld synligt inne i lägenheten genom fönster mot gatan. Kraftig rökutveckling, trapphus rökfyllt.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Bryter dörren till brandutsatt lägenhet. Balkongdörr och ett fönster mot gatan stod på glänt. Ingen person fanns i lägenheten. Branden släcktes med ca. 10 liter vatten sedan ventilering via fönster. Kontroll av samtliga lägenheter och ventilation av dem som fått in rök. Detta i samverkan med fastighetsskötare. Rök vid vind ventilerades ut via taklucka på vinden.

### **Brandförlopp**

Lampa utan skydd över lampgloben hade av någon anledning vält och orsakat brand i soffkuddar, soffa och väggbeklädnad. Kraftig rökutveckling som kändes av personer på ovanliggande våningsplan. Rökspridning fanns till trapphus och angränsande lägenheter.

### **Skadeomfattning**

Brandskador i soffa och rökskador i lägenheter.

### **Spridningsrisker**

Överhängande fara för spridning via fönster till ovanliggande lägenhet.

### **dPrimärbrand**

Soffkuddar och soffa.

### **Brandorsak**

Lampa utan skydd för lampgloben som kommit i kontakt med brännbart material.