

SAMMANFATTNING

På insidan av luckan sitter en enklare plastram med bruksanvisningar och tekniska uppgifter om ventilationssystemet. Ramen är ditsatt med dubbelhäftande mjuktejp och lossnade i en sida. Papper fastnade på värmeelementet och brann upp. När strömmen bröts slocknade branden. Rekommendation att papper och annat brännbart inte ska förvaras inne i ventilationssystemet utan på ett tryggt ställe utanför.

ANLEDNING TILL BRANDUTREDNINGEN

Syftet med brandutredningen var att:

Fastställa brandorsak

Utvärdera hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerat under branden

Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Statens
Räddningsverk

Sändlista: Ulf Erlandsson, SRV, NN, Säkerhetschef Zstad

BESKRIVNING AV OBJEKTET OCH BRANDENS OMFATTNING VID UPPTÄCKT

En tvåvåningsbyggnad för industri/kontorshotell i enklare utförande. Rökklukt spreds i byggnaden. Personal känner rökluften och ringer SOS. Larm inkom till SOS xxxx-xx-xx kl 14:05:19 och till räddningstjänsten xxxx-xx-xx kl 14:05:38.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER

Vid ankomst (xxxx-xx-xx kl 14:08:20) bröt räddningstjänsten strömmen och gjorde inträngning med rökdykare. Brandorsaken lokaliserades och det konstaterades att branden vid det laget hade självslocknat.

FAKTISKA BRAND- OCH RÖKSKADOR

Rökklukt fanns i fastigheten och i övrigt inga faktiska brandskador förutom en uppeldad bruksanvisning.

FAKTISKA PERSONSKADOR

När branden började fanns 10 st personer i fastigheten och alla var evakuerade innan räddningstjänsten anlände. Inga personskador är rapporterade.

BRANDORSAK OCH BRANDFÖRLOPP

På insidan av luckan sitter en enklare plastram med bruksanvisningar och tekniska uppgifter om ventilationssystemet. Ramen är ditsatt med dubbelhäftande mjuktejp och lossnade i ena sidan. Papper fastnade på värmeelementet och brann upp. När strömmen bröts slocknade branden.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Rekommendation att papper och annat brännbart inte ska förvaras inne i ventilationssystemet utan på ett tryggt ställe utanför.