

Inledning

Anledning till undersökningen

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Fokus i denna rapport kommer att vara att presentera företagets rutiner i sitt SBA arbete och presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Byggnad/Objekt

Byggnaden uppfördes troligtvis någon gång på 1970-talet som 4 våningars bostadshus med varuhus på gatuplan och lager med personalutrymme i källare. Byggnadens brandtekniska klass är Br 1, vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

Förlopp

Upptäckt samt personers agerande

Larm inkom via automatiskt brandlarm. Automatlarmet gjorde att räddningstjänsten var tidigt på plats.

Räddningstjänstens agerande

Räddningstjänsten fick larm klockan 02:07 om brand i byggnad. Vid ankomst, klockan 02:14 till fastigheten, konstaterades det att hela affärslokalen var rökfylld. För att kunna komma in var räddningstjänsten tvungen att bryta upp en dörr, eftersom fellåscylinder var inmonterad. Rökdykare sattes in och invändig släckning genomfördes.

Orsak

Orsak