

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bastu i A-stad badhus

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling, Räddningstjänsten

UPPLYSNING OM BRANDEN

Lördag den xx-xx-xx kl. 16.23 inkom automatiskt brandlarm från simhallen. Vid brandförsvarets ankomst upptäcktes att en kraftig brand i bastun. Byggnaden med omklädningsrum och bassängbyggnad var helt rökfylld. Badet hade stängt för dagen så därför fanns inga gäster kvar i byggnaden.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Brandförloppet, var relativt häftigt. Bastun var stor, ca 30 kvadratmeter med två bastuaggregat. Väggar och tak var i vanlig ordning klätt med träpanel. Rökutvecklingen var normal, men spred sig i huset men kunde senare vädras ut.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats. Vittnen kunde höras på platsen. Innehavaren hade en kort stund innan brandstart satt på bastun för att bada. Troligen har något brännbart legat på ett aggregat när det slogs på eller så har ett elektriskt fel uppstått.

BRANDSPRIDNING

På grund av de byggnadstekniska förutsättningarna fanns överhängande risk för brandspridning till villan, om inte en släckinsats gjorts.

SLUTSATS

Branden som startade i ett bastuaggregat hade kunnat undvikas med bättre kontroll. En så stor badanläggning som denna borde vara skyddad med automatisk vattensprinkler som åtminstone skyddar bastu och omklädnadsutrymmen. Även en förenklad sprinkler typ bostadssprinkler hade gjort stor effekt. Träpanel i lokalerna bör vara skyddat med brandskyddsfärg eller liknande eller impregnerad mot brand.