

PROTOKOLL ÖVER BRANDUTREDNING

Anledning till undersökningen

Brand i flerfamiljshus. Ägare Riksbyggen.

Undersökningen utförd av

Brandmästare Ragne Hanning räddningstjänsten.

Branden

Räddningstjänsten fick larm från SOS-Alarm kl 13.22 och var på plats kl 13.25. Under brandmästare NN:s ledning ryckte stationen i X-by ut med tre bilar och tio man. Styrkan var vid larmet på automatlarm på sjukhuset. Detta gjorde att vi var snabbt på plats, då det aktuella huset vi larmats till ligger i utkanten på sjukhusområdet. Vid framkomsten var det kraftig rökutveckling från fasaden. På taket på byggnaden kunde observeras att takarbete pågick. Röken vällde in i öppna fönster till ett par lägenheter på andra våningen. Temperaturen i solen var denna dag +42 grader C vilket gjorde att de flesta hade fönstren öppna för vädring. Friläggning av plåt samt släckning med vatten för att stoppa brandens framfart.

Undersökning

På platsen kunde konstateras att branden inte hade något att göra med de takarbeten som pågick. En vaktmästare hade med gasolbrännare arbetat med att ta bort ogräs, varvid lågan gick upp mellan plåtfasaden och husväggen. Mellan plåt och husvägg var det träreglar som höll gullfiber på plats dessutom kompletterad med tjärpapp. Detta förorsakade röken.

Vi kunde klart konstatera att branden spridit sig nerifrån och upp. Det kunde efter samtal med hantverkaren konstateras att just där han bearbetade ogräset startade branden. Heta arbeten var denna gång orsaken till ett brandtillbud.

Spridningsrisk

Vår bedömning är att spridningsrisken till övriga huset var ringa.

Erfarenheter

Det här med gasolbrännare mot ogräs är inte bra! ! Detta var det fjärde tillbudet i X-by på två år som man av misstag har satt eld på något som inte var tänkt så.

Arbete med öppen låga fordrar skärpt beredskap i form av säkerhetsvakt utrustad med brandredskap.

Foto

Bilden visar var branden i husfasaden startade. Här hade ogräsbekämpning med gasolbrännare pågått.

