

## **BRANDUTREDNING**

### **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i garage

### **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Åke Bergström, Räddningstjänsten

### **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten larmades kl 1.37.00 om brand i garage på adressen. Utryckningsstyrkan bestod av 6 man från N-by och 5 man från S-by.

Vid framkomsten konstaterades brand i garaget. Stor försiktighet måste iakttas då gasflaskor fanns i garaget. Branden släcktes med vatten. Garaget är sammanbyggt med pannrumsdelen och huset. Garaget har ingen dörrförbindelse med pannrumsdelen, däremot har garaget förbindelse med två varmluftskanaler från pannrummet. Fläkt med överluft från pannrummet uppvärmer delvis garaget. Utförandet är ej enligt reglerna i BBR.

Innertaket i garaget har 13mm gips samt isolering med mineralull. Konstruktionen har motstått branden på ett tillfredsställande sätt. Ingen brandspridning från garaget har skett. Strax efter kl 01.30 vaknade husägaren av brandlukt. Han steg upp och upptäckte då branden och larmade omedelbart räddningstjänsten. Vid 23-tiden hade husägaren varit inne i garaget utan att upptäcka någon brand. Ingen bil var parkerad inne i garaget.

### **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen av garaget konstaterades att branden hade börjat på hyllan vid det borte hörnet i garaget (se fotobilaga) På hyllan stod en batteriladdare påslagen med batteriet placerat på golvet.

### **SLUTSATS**

Branden har sannolikt uppstått genom överslag eller överhettning i batteriladdaren.

### **SPRIDNINGSRISK**

Risk för spridning till bostadshuset förelåg.

Bild. Garaget är sammanbyggt med pannrumsdelen och huset.

