

## **BRANDUTREDNING**

### **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i trähus

### **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Åke Bergström, Räddningstjänsten

### **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten larmades kl 12.19 om brand i träfastighet. Utryckningsstyrkan bestod av 19 man. Vid framkomsten konstaterades brand i hela huset. Branden var intensivast i övervåningen och lågor slog ut genom takfoten och genom ett hål i väggen. Räddningsstyrkan gjorde angrepp med rökdykargrupper. För att komma åt branden fick väggar och tak rivas.

### **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen av brandplatsen konstaterades att branden hade börjat i en väggtelefon och i elutrustningar. Alla tre huvudsäkringarna i servisapparaten var utslagna. Vid 7-tiden på morgonen hade ett kraftigt åskväder dragit förbi. Strax efter kl 12 upptäckte grannarna att det rök från huset och larmade därför omedelbart räddningstjänsten.

### **SLUTSATS**

Branden hade börjat genom att blixten hade slagit ner i telefonen och husets elutrustning.

### **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brandspridning till närliggande hus förelåg.

Bilden visar väggtelefonen där blixten slog ner. Röksvärtningen syns tydligt på väggen bakom och ovanför telefonen.

