

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UPPDRAGSGIVARE Polismyndigheten

**ANLEDNINGEN TILL
UNDERSÖKNINGEN** Brand i kulvert på en skola

**UNDERSÖKNINGEN
UTFÖRD AV** Kriminalinspektören Sven-Åke Broman och polisassistenten
Jörgen Id.

UPPLYSNINGAR Klockan 13.25 kände två lärare röklukt på markplanet från skolans kontorsdel. Båda skyndade ner till källarplanet och mot en branddörr som leder till en kulvert. När branddörren öppnades upptäckte de att kulverttaket brann med öppen låga. Man skyndade sig att stänga dörren och larmade räddningstjänsten. När brandpersonal, under ledning av släckningsledaren anlände konstaterades det att källargången mot fastighetens östra sida var kraftigt rökfylld. Initialt kunde brandpersonal ta sig till spiraltrappan, som leder från markplanet, men sedan var det stopp p g a den kraftiga rökutvecklingen. Enligt släckningsledaren släcktes branden snabbt.

UNDERSÖKNING: Enligt skolans rektor är det allmänt tillträde inifrån byggnaden till källaren och kulvertkorridoren eftersom vissa fritidsaktiviteter är förlagda dit.

Branden har börjat under en evakueringskanal ovanför kulvertgolvet. Det finns ingen naturlig förklaring till brandens uppkomst utan den är sannolikt anlagd. Ett möjligt tillvägagångssätt är att någon har tänt eld på tjärpapperet under evakueringskanalen (skolans vaktmästare har ett flertal gånger påträffat brandskadat papper i anslutning till brandplatsen). Branden har sedan spridit sig i ett V uppåt och nått VA installationer, ventilationskanaler och elkablar i en kabelstege, under kulverttaket. Branden har sedan följt rörens isolering i båda riktningarna. En ölfaska påträffades intill väggen och evakueringsaggregatet, men denna har ej haft något med branden att göra eftersom etiketten ej var sot eller brandskadad samt att den var luktfri och torr.

En översiktsbild över primärbrandhärden och evakueringsaggregatet A3 med kanaler.

