



Räddningstjänsten Öland

Olycksundersökningsprotokoll Nivå 2

Dnr: 2014-025

SOS larmnr:

Olyckstyp: Brand
Adress: Capellagården, Keramikhuset.
Datum för olyckan: 2014-02-13

Rapportförfattare: Bengt Andersson
Rapporten granskad av:

Rapportdatum: 2014-02-14



Bild 1.



Bild 2.

Underlag för rapporten Besök på platsen

Händelseförlopp

”Branden uppstod i en städskrubb som också användes som torkrum för gipsformar. I rummet fanns en avfuktare och en värmefläkt samt diverse städutrustning och tvättmedel. Branden uppstod i värmefläkten som var inkopplad och stående på en trave lådor och förpackningar som innehöll tvättmedel. Vid samtal mellan skolledningen och studenterna framkom att värmefläkten hade varit i bruk kort innan tillbudet, då en av studenterna hade uppmärksammat att elementets fläkt hade slutat fungera och att det var mycket varmt. Studenten hade då kopplat ur värmefläkten och ställt ut den i korridoren utanför. Troligen hade någon annan av studenterna observerat värmefläkten och åter installerat den i ”torkrummet” utan att observera att den var trasig. Värmefläkten hade efter ett tag överhettats och börjat brinna. Branden hade spridit sig en bit ner på traven med lådor, men då rummet är ganska litet och dörren helt stängd hade det troligen blivit syrebrist och branden slocknat.”
Hämtat från skolans rapport.

Direkta orsaker till olyckan

Defekt värmefläkt.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Den defekta värmefläkten kopplades in på eftermiddag eller kväll den 12 februari. Lokalen var utan uppsikt under natten. Larm saknas i byggnaden. Städskrubbens omslutande väggar består av lecasten och taket av gipsskivor. Dörren är icke klassad, men av massivt material och försedd med tätning runt karm. Städskrubben försedd med ventilation som går rakt upp genom taket och ut. Bild 1 visar dörr till städskrubb från korridor. Bild 2 visar samma dörr i öppet läge. Fläkt placerad på schampoflaskor till vänster.

Räddningsinsatsen

Brandtillbudet upptäcktes kl 10.00 den 13 februari. Behov av räddningstjänst förelåg ej varför dessa ej larmades. RCB tillkallades kl 17.00 för information om vad som hänt.

Förslag till åtgärder

Skolan ser över nya rutiner vad gäller anmälningsplikt av trasiga apparater. Skolan har beslutat att inhandla ett plåtskåp och placera i gipsrummet, där all torkning av gipsformar i fortsättningen sker i skåpet med endast avfuktare.

Återföring

Rapport tillsänd:

RCB
Anders Sporrong

Fotobilaga



Bild 3.

Fläkt ovan schampoflaskor



Bild 4. Interiör från rummet



Bild 5. Interiör från rummet