



Datum: 2015-06-03
Diariennr: E 605

OLYCKSUNDERSÖKNING



Innformation om olyckan:

SOS ärendenummer: 5491651
Eget larmnr: 201500750
Larmtid: 2015-05-27 kl: 22:17
Adress: [REDACTED]
Händelsetyp: Brand i byggnad

Uppdragsgivare: Räddningschefen
Undersökningen utförd av: Stig Torell, brandmästare
Granskat av: Håkan Karlsson, brandmästare

Innehållsförteckning

Bakgrunds beskrivning	3
Syfte med undersökningen	3
Avgränsningar	3
Datainsamling.....	3
Utredningsmetod	3
Händelsförlopp	3
Direkta orsaker till olyckan	3
Bakomliggande orsaker till olyckan	4
Insatsen	4
Sammanfattning.....	4
Förslag på åtgärder	4
Återföring av kunskap	4

Bilagor

Bakgrunds beskrivning

Grannar upptäcker brand från fastighetens baksida, innehavaren är ute på promenad med sin hund. När räddningstjänsten kommer fram är hela byggnaden brandutsatt. Brande släcks men fastigheten är totalskadad. Fastigheten är äldre träbyggnad med två våningsplan, uppvärmning via vedeldning. Taket är utfört i s.k. spåntak klätt med plåt. Fastigheten hyrs av en äldre person som bor ensam.

Syfte med undersökningen

Syftet med undersökningen är att försöka klarlägga orsak till branden.

Avgränsningar

Undersökningen utvärderar inte räddningstjänstens insats

Datainsamling

Utredaren har intervjuat räddningsledaren och grannar.
Medverkat vid polisens tekniska utredning.

Utredningsmetod

Ingen etablerad metod har använts.

Händelsförlopp

Innehavaren har under kvällen grillat ute och ska ta en promenad med sin hund, innan promenaden tänds man i spisen. Grannar upptäcker senare att det slår ut lågor och rök från fastighetens södra sida vid uteplatsen. Räddningstjänsten larmas, vid ankomst har branden spridit sig och omfattar hela undervåningen samt tak.

Direkta orsaker till olyckan

I samband med teknisk undersökning har polisens sökhund inte markerat förekomst av någon lättantändlig vätska. Vid det sannolika startutrymmet och startplats för branden återfanns inkommande el med proppskåp. Proppskåpet har omfattande brandskador inne vid anslutningar och proppar. Det går inte att utesluta att branden startat genom el relaterad orsak. Undersökningen kan fastställa att den vedeldade spisen inte är orsak till branden.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Kan vara tekniskt fel vid eller i elskåpet.

Insatsen

Utvärderas inte

Sammanfattning/slutsatser

Branden har startat inne i fastighetens kök, troligen i nv hörnet i anslutning till inkommande el och proppskåp. Detta stämmer med iakttagelser från de som upptäcker branden samt spår från brandförloppet. Fastigheten är totalskadad, inga fysiska skador på personer har uppstått i samband med branden.

Förslag på åtgärder

Inga förslag till åtgärder.

Återföring av kunskap

Polisens tekniska avdelning

Räddningstjänstens personal