



Undersökningsprotokoll

Olycksundersökning

Datum
2015-10-02

Handläggare
Dan-Ola Sandén

ID Brandutredning
2015A00566

Anledning till undersökningen:

Brandtillbud på Gruvans Vandrarhem Tidaholms kommun.



Uppdragsgivare: Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm
Uppdrag: Olycksutredning av brandtillbud i mobilladdare.
Undersökningen utförd: Dan-Ola Sandén
Bilagor: Fotobilaga.

Upplysningar om branden

Larmtid: Lördagen den 26 september 2015 kl.19.56
Adress: Gruvans Vandrarhem Smedjegatan 9 Tidaholm.
Objektstyp: Vandrarhem
Startutrymme: Sängen.
Startföremål: Samsung mobilladdare.
Brandorsak: Misstänkt kortslutning / Tekniskt fel ??
Insatsrapport: 2015A00566

Id olycksundersökning
2015A00566

Objekt och händelsebeskrivning.

Beskrivning av objektet.

Ett vandrarhem som nu fungerar som boende för ensamkommande flyktingbarn. Vandrarhemmet har 10 st. boenderum och 2 st. lägenheter på andra våningsplanet. Varje boenderum är en egen brandcell. Dörrar i brandklass EI 30. Ett utrymningslarm med rökdetektorer finns i varje rum och ute i korridoren. Larmet går inte vidare till någon larmcentral. Trapphuset är avskilt och utrymningsmöjlighet från andra våningsplanet är god. En assistent från kommunen finns dygnet runt på boendet.

Händelsen.

■ (asylsökande) bor på vandrarhemmet har sin mobilladdare ansluten till vägguttaget och kabeln under sängkäderna (täcket). ■ kommer in till rummet efter toalettbesök och upptäcker att det brinner under täcket och i gardinen. Han drar ner gardinen och försöker släcka med en skål med vatten. Utrymningslarmet startar och ■ går ut från rummet. En boendeassistent som hör larmet går ut i korridoren för att möta ■ och samtidigt öppnar till hans rum. Upptäcker då att det brinner under täcket. Drar ner detta på golvet för att kväva branden. Assistenten ser till att utrymning sker från våningen och larmar SOS 112.

Id olycksundersökning
2015A00566

Undersökning:

Omständigheter.

Någon större tekniskt utredning kommer inte att göras. Mobilladdaren finns hos räddningstjänsten. En anmälan till elsäkerhetsverket kommer att göras.

Insatsutvärdering

Utrymningslarmet har fungerat och utrymningen från boendet fungerat på ett säkert sätt. Assistenten på boendet har släckt branden och larmat räddningstjänsten som har fotodokumenterat händelsen och rökventilerat korridoren.

Kvalitetsgranskad av: Brandingenjör Johan Hjortsberg

Id olycksundersökning
2015A00566
Primärbrand.



Brandorsak.

Misstänkt kortslutning / Tekniskt fel i mobilladdare.

Modellbeteckning: Samsung Travel adapter Tillverkad 28 maj 2012 Vietnam.
Nr. ETAOU81EBE

Sammanfattning-Erfarenheter-Utlåtande

Här har hela larmkedjan fungerat på ett bra sätt.

Det är olämpligt att ha mobilladdare i säng och nära gardinuppsättningar. Det har varit några händelser med mobilladdare innan som gör att man skall vara försiktig var man placerar dessa vid laddning.

Man behöver vara extra tydlig när det gäller säkerhet vid dessa boenden.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

Samtal med räddningsledare, fotodokumentation.

Fotobilaga:

