Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL
BRANDUTREDNING

Datum
2014-09-23
Handläggare
AD
ID brandutredning
Larmnr :201400693

Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**

Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Undersökning utförd: 2014-09-23 kl. 09:30
Bilagor: Foto

Upplysningar om branden

Larm tid: 2014-09-20 kl.19:29
Adress: [redacted]
Objektstyp: Flerfamiljshus
Startutrymme: Kök
Startföremål: Spis, kastrull med olja.
Brandorsak: Brand i kastrull med spridning till fläkt
Insatsrapportnr: 201400693
SOS ärende nr: 5065135
Syfte & mål Utreda brandorsaken
Metod Step

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Tomasgårdsvägen 1
Telefon: 0322-61 60 00 ● Direktnr: 0322-61 61 63
E-post: anders.dahn@alivar.se

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: Räddningstjänsten har kort framkörning för de var precis färdiga på ett annat larm. Det brinner kraftigt i köket och det är mycket rök i trapphuset. Rökspridning till vindsdelen via ventilationen. Mycket folk samlade utanför hyreshuset.

Räddningstjänstens åtgärder: Insatsledare begär omgående släckstyrka från Alingsås på grund av rökfyllt trapphus. Räddningstjänsten sätter in rökdykare för att släcka branden vilket får snabb effekt. Kontroll av krypvinden utförs.

Brandförlopp: Branden startade på spisen i kastrull med olja

Skadeomfattning: Brandskador i kök samt rökskador i lägenheten.

Spridningsrisker: Risk för brandspridning fanns medans rökspridning i trapphuset medförde stor risk för farlig miljö för människor att vistas i uppstod.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning utfördes 3 dagar senare ihop med polisens tekniker från tekniska roteln i Borås.

Platsbeskrivning: Ett flerfamiljshus i 2 våningar 4 lägenheter i varje uppgång. Det var 3 uppgångar i huset.

Primärbrand: Branden startade på spisen i en kastrull med olja och spred vidare i fläkten.

Brandorsak: Upphettning av olja i kastrull och troligen släckt med vatten. Se stänkbild på foto nr 4.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

- Aldrig lämna en kastrull med olja på spisen.
- Viktigt att lägenheten är utrustad med fungerande brandvarare, och att de testats regelbundet.
- Att man inte ändrar positioneringen av vreden på spisen och att men förstår anledningen till barnspärr. Detta vred var felmonterat se bild nr ?.

FOTOBILAGA

Köket med brandskadorna. Bild 1.

Köket med brandskadorna och med fläkten. Bild 2.

Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**

Köket med brandskadorna och insidan av fläkten. Bild 3.

Köket med stänkbilden på undersidan av skåp samt på kaklet. Bild 4.

Spisen med nedfallet material. Bild 5.

Rensad spis. Bild 6.

Rensad spis med rester av filter samt hållare från fläkten. Bild 7.

Grytan. Bild 8.

Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**

Matolja . Bild 9.

Spisen med felmonterat vred. Bild 10.

Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**

Spis med rättmonterat vred ändrat av utredare. Bild 11.

Vredets plåt del trasig. Bild 12.