ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN
Brand i diskmaskin.

Information om branden:
Larmtid: xx-xx-xx kl. 13:47
Objektstyp: Villa
Startutrymme: Kök
Startföremål: Diskmaskin märke X (identifierat märke) Prod.nr. xxxx
Brandorsak: Tekniskt fel

INLEDANDE BESKRIVNING
Branden startade i programverket när maskinen var igång. Kvinnan i huset hade precis startat maskinen när hon upptäcker rökutveckling från den övre delen av maskinen. Försök att släcka branden startades direkt och strömmen bröts. Trots detta slog det lågor ur maskinen. Därefter gick hon ut ur huset och stängde dörren. Skadorna i huset begränsades till, totalskada av diskmaskinen, mindre brandskador runt maskinen och rökskador i kök samt övriga delar av huset.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst
Innehavaren möter och talar om att det slår ut lågor ur diskmaskinen. Rökdykare går in och släcker av branden, därefter vidtar brandgasventilation.

Räddningstjänstens åtgärder
Brandsläckning genom rökdykning och brandgasventilation.

Brandförlopp
Branden startade i programverket med rökutveckling och utvecklade sig till lågor som slog ut ur maskinen. Kvinnan slog ner branden och bryter strömmen, detta gör att branden inte utvecklar sig till någon större omfattning.

Skadeomfattning
Skadan omfattade en förstörd diskmaskin där programverket är helt utbränt. För övrigt är maskinen oskadad. Köket fick mindre brandskador i området runt maskinen. Rök och sotskador i köket och övriga delar av huset.

Spridningsrisker
Spridningsrisk av både brand och rök förelåg till övriga delar av huset.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning
Huset är friliggande och består av två plan. Ett förråd finns i nära anslutning. Köket är beläget i husets nordvästra hörn på plan ett. Övriga utrymmen är vardagsrum och ekonomiutrymmen på plan ett och sovrum på plan två.

Primärbrand
Branden har startat i programverket på diskmaskinens övre del och begränsades till skador där och i bänken där maskinen stod inunder.

Brandorsak
Tekniskt fel på maskinen.

Sammanfattning och erfarenheter
Tack vare den snabba upptäckten av branden och ett rådigt ingripande av kvinnan som var hemma kunde skadorna begränsas till mindre omfattning. Maskinen var av äldre modell, cirka 10 år. Den har enligt ägaren fungerat utan problem tidigare.