

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i träfasad på affärshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hasse Wikberg, Räddningstjänsten.

BRANDEN

Fastigheten innehåller tre olika affärsverksamheter, byggvarufirma, frisersalong och klädbutik. Ägaren till byggvaruföretaget lämnade fastigheten vid 16-tiden på lördag em. När han gjorde ett tillfälligt besök på platsen, söndag em, upptäckte han brandskador i väggen och brandrester på marken.

UTREDNINGEN

Fasaden uppvisar sotskador nästan ända upp till takfot. Branden har vid en punkt brunnit igenom klädselbrädorna och kolat pappen mot isoleringen i väggen. Under klädselns lockbrädor var det i nederkant perforerad plåt. Takfoten är utförd tät med endast små ventilationshål i ytterkant.

Brandresterna på marken utgjordes av rester efter papplåda som stått på några klena träribbor. Vid sidan om detta låg en lastpall, brandskadad i ena hörnet. Kring brandresterna hittades några fimpar och en ej urdrucken drickaflaska. Enligt ägaren till byggfirman är det hans personal som ställt ut det materiel som branden anlagts i.

Under lördagskvällen och natten till söndag regnade det ihållande. Vinden var nordlig, snett mot väggen. När branden startade och hur den släcktes har ej gått att fastställa. Ingenting tyder på att någon utfört släckning.

SLUTSATS

Någon naturlig brandstiftare finns inte i brandplatsens närhet, varför det måste anses att branden anlagts. Brandskadornas omfattning har troligtvis begränsats av att branden självslocknat eller genom regnets påverkan. Täta simmsar (takfot), som ej orsakat drag upp mot vinden, har troligen hindrat gnistor och varma rökgaser från att nå vinden.