

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i brödrost.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Björn Totting.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen 11:33 konstaterades följande: Ett personalutrymme inrymt i ett läkemedelslager var helt rökfyllt med en stickande kraftig rök.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare konstaterade att brand ägt rum i en brödrost i personalrummet. Såväl personalutrymmen som lager brandgasventilerades med hjälp av brandkårens fläktar.

Brandförlopp

Brand hade uppstått i två fullkornsbrödsvisor, vilka hade förkolnat. Personal hade upptäckt rökutveckling och lågande brand i brödrosten och brutit strömmen.

Skadeomfattning

Kraftiga lukt- och rökskador i personalutrymmen samt i mindre omfattning i läkemedelslagret.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning förelåg ej.
Risk för vidare rök- och luktspridning till lager och personaldelar.
Risk för människors liv eller hälsa förelåg ej.

UNDERSÖKNING

Undersökning av brödrosten utfördes av undertecknad i direkt samband med branden.

Platsbeskrivning

Objektet är en läkemedelsindustri med stora krav på renhet och partikelfrihet.

Primärbrand

I brödrosten.

Brandorsak

De tunna fullkornsbrödsvisorna fastnade i brödrosten och förhindrade att rostningen avbröts, med brand som följd.

SAMMANFATTNING - UTLÅTANDE

En i sig liten brand, som dock medförde omfattande lukt- och rökskador.

ERFARENHETER

Brödrostning av bröd med format ej avpassat för upplyftningsmekaniken - för tjocka eller som i detta fallet för tunna brödsvisor - kan på kort tid orsaka en brand.