

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i startrelä.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Bo Wiberg, räddningstjänsten.

OBJEKT

Enplans villa med källare.

HÄNDELSEN

Fru L hade avfrostat frysskåpet. När frysskåpet startades kände hon röklukt. Hon kunde inte upptäcka något som brann. Fru L ringde då sin man för konsultation. Herr L är brandmästare på räddningstjänsten och var i tjänst just vid tillfället. Han gav henne rådet att skruva ur säkringarna till frysskåpet, det gjorde hon och branden slocknade. Räddningstjänsten blev inte kallade. Det blev endast konsultation med brandmästaren.

PLATSUNDERSÖKNING

Frysskåpet är av märket xxxxxxx mod. xxxxx, Prod.no. xxxxxxx. Ser. no. xxxxxx. Inköpsår 19xx. Startreläet är ett xxxxxx med nr xxxxxxx - 220 V, 509 T. Frysskåpet har fungerat utan problem i alla dessa år enligt uppgift. Det konstaterades att startreläet hade brunnit. Tack vare den tidiga upptäckten och att säkringarna skruvades bort, blev det inga andra brandskador, vare sig på frysskåpet, väggen eller något annat. Efter att startreläet bytts ut till ett nytt, fungerade frysskåpet igen.

SLUTSATS

Frysskåpets startrelä har brunnit. Tack vare den tidiga upptäckten och att säkringarna tagits bort, har branden begränsats till startreläet.