

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i el-central.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 06.52 om brand. Larmet inkom som automatiskt brandlarm. Utryckningsstyrkan bestod av 12 man. Räddningsledare var NN. Räddningstjänsten har ej tillgång till nycklar i Y:s affärer. Vid framkomsten till Z-huset och utanför Y märkte räddningstjänsten inga tecken på brand eller rök. Efter 30 minuter anlände en representant från Y så att räddningstjänsten kunde komma in till butiken och till den utlösta rökdetektorn. Då konstaterades brand i elskåpet. Eftersom räddningstjänsten ej har tillgång till nycklar, försenades insatsen med 30 min, därför kunde detta tillbud ha förorsakat stora brandskador.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Byggnaden är ett stort köpcentrum med två våningsplan som innehåller 38 butiker. Byggnaden är sprinklad och klassas som en Br 1 byggnad.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i elcentralen. Brandorsaken var kortslutningsbrand i elcentralens plintrad för utgående gruppledningar. Särskild utredning har utförts av företaget A.

SPRIDNINGSRISK

Risk för rök- och brandspridning till hela varuhuset förelåg.

SLUTSATS

Branden hade uppkommit genom kortslutningsbrand i elcentralens plintrad för utgående gruppledningar.

FÖRSLAG

Räddningstjänsten har ej tillgång till nycklar till Y:s butiker. Detta förhållande bör ändras så att räddningstjänsten får förvara nycklar i alla Y:s butiker, som har automatlarm/sprinkler.