

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i tvättmaskin i lägenhet i flerfamiljshus.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Måndagen den xx-xx-xx kl. 11.04, inkom larm till X-stad Brandkår om en brand i en lägenhet på X-gatan i X-stad. Station A samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Vid brandkårens framkomst, kunde konstateras att det brann i en tvättmaskin placerad i badrummet. Branden släckes med kolsyresläckare av brandkårens rökdykare. Tvättmaskinen bars därefter ut på balkongen för eftersläckning. Ingen person kom till skada.

## **UNDERSÖKNING**

Ett äldre par bodde i lägenheten, och mannen hade startat tvättmaskinen och därefter tagit en promenad i det fina vädret. Kvinnan stannade kvar i lägenheten. Efter ett tag märkte kvinnan röklukt från badrummet. Hon öppnade dörren till badrummet och upptäckte då branden. Det var kraftig rökutveckling och kvinnan stängde genast dörren till badrummet. Två reparatörer, som befann sig i närheten, uppmärksammades på branden och tog sig in i lägenheten. De slog ifrån huvudströmbrytaren och tog kvinnan med sig ut ur lägenheten och in till grannen. Tvättmaskinen var 10-11 år gammal. Mannen kommer ej ihåg vilket fabrikat det var på maskinen. Branden har börjat i bakdelen på tvättmaskinen, där alla reglage och skyltar suttit. Denna del av maskinen var helt bortbränd och man kan inte se vem som tillverkat densamma. Maskinen var toppmatad. Branden har troligtvis börjat i den nedre delen av maskinen och spritt sig uppåt. Bedömningen är att ett elfel har orsakat branden. Samtliga elledningarna och reglage fanns just där branden härjat som kraftigast.

## **SLUTSATSER**

Badrummet blev brand och sotskadat, och tack vare att kvinnan stängde dörren efter sig så snabbt, så fick den övriga lägenheten mycket lindriga skador. Reparatörerna handlade föredömligt och larmade snabbt brandkåren, samt tog ut kvinnan ur lägenheten och stängde av huvudströmbrytaren. Brandvarnare fanns, men fungerade inte.