

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i stuga. xx-xx-xx klockan 01.06. Företaget X, X-gatan i X-stad

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten. Den xx-xx-xx klockan 09.45.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Stugan är av typ Friggebod. En timrad stuga på 6,2 m² "Timret" är 28 mm tjockt. Modellen heter X (identifierat märke). Priset är 7 990 kr. Stugan består av ett enda rum med ett fönster på höger sida om entrén. Entrédörren har ett fönster. Stugan står uppställd i ytterkanten på en stor parkering tillhörande företaget A och företaget B. Stugan står där som visningsobjekt för försäljning. Den har stått där sedan i mitten av augusti xxxx. Stugan är uppallad på 4 st lastpallar.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten kom klockan 01.06. En person som passerade den brinnande stugan larmade. Stugan är mycket väl synlig från motorvägen. När insatsstyrkan 7 minuter senare var framme på platsen, brann det lite vid fönstret och den vänstra knuten. Hela stugan var rökfylld.

UNDERSÖKNING

Stugan har utvändiga brandskador på två väggar. Skadorna är ytliga förutom vid fönstrets högra sida och den vänstra knuten där det brunnit lite djupare. Det finns inga brandskador på insidan av stugan. Entrédörren har inga brytskador. På marken vid den vänstra knuten finns spår av en vätska som brunnit. Detta spår går ytterligare 12,3 m snett utåt från stugan till vänster. Spåret är ca 30 cm brett. Vid spårets början hittades en cigarettfimp. Spåret börjar i grus, fortsätter över asfalt och avslutas i grus. Det har en svart färgning. På stugans entrésida finns på marken likadana spår som ovan. Det luktar starkt, lukten liknar bensin. Prov på detta har tagits och skickats till SKL för analys.

Prov nr 1: Stugans entrésida, till höger om entrédörren.

Prov nr 2: 12,3 m från stugan, där cigarettfimpn hittades.

Stugan har ingen elektrisk anslutning. Undersökningen visar att den troliga brandorsaken är att någon har kastat en brandfarlig vätska på två av väggarna, dragit en rand av den brandfarliga vätskan 12,3 m från stugan och där antänt vätskan, med cigarettfimp eller något annat. Branden har fått ett kort snabbt förlopp när vätskan brunnit, men vid fönsterkarmens högra sida och den vänstra knuten har det tagit sig i timret.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns ingen risk för rök eller brandspridning till något annat.

SLUTSATSER

Branden är anlagd.

Det har använts en brandfarlig vätska för att antända stugan.

ÅTGÄRDER

Prover har tagits och skickats till SKL för analys.