

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i frys.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hasse Wikberg, räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Det hade på natten varit ett planerat strömavbrott mellan kl 00.00-05.00. Ca kl 05.30 upptäcker man att kök och framförallt vardagsrum är rökfyllt. Brandvarnare fanns i bostaden men nåddes ej av röken. Familjen trodde att orsaken fanns att finna i vardagsrummet eftersom här fanns mest rök. Man drog ur kontakter i vardagsrummet och sedan även i köket, för såväl kyl som frys. Räddningstjänsten larmades via 112. Bakom frysen hittade räddningstjänsten ett brunnet A4 papper (instruktioner till frysen). Brandskador, smält plast, vid relä till kompressor. Hade ej möjlighet att åka till platsen. Tog kontakt med fastighetsägaren för att få typbeteckning och ev brandskadade delar (startrelä från frysen) dock utan framgång.